

Пневматический пистолет-распылитель, модель G40

333207B

RH

Нанесение архитектурных красок и покрытий. *Только для профессионального использования*.


Модели: 262929, 262932

Максимальное рабочее давление: 4000 фунтов на кв. дюйм (280 бар, 28 МПа) Максимальное рабочее давление сжатого воздуха: 100 фунтов на кв. дюйм (7 бар, 0,7 МПа)



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Инструкции по сбросу давления, заливке насоса и распылению смотрите в руководстве по эксплуатации для Вашего пистолета-распылителя. Сохраните эти инструкции.





Предупреждения

Указанные далее предупреждения относятся к настройке, эксплуатации, заземлению, техническому обслуживанию и ремонту этого оборудования. Символом восклицательного знака отмечены общие предупреждения, а знаки опасности указывают на риск, связанный с определенной процедурой. Когда в тексте руководства или на предупредительных наклейках встречаются эти символы, они отсылают к данным предупреждениям. В настоящем руководстве могут применяться другие символы опасности и предупреждения, касающиеся определенных продуктов и не описанные в этом разделе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ОПАСНОСТЬ ПРОКОЛА КОЖИ



Жидкость под высоким давлением, поступающая из пистолета, через утечки в шлангах или разрывы в деталях, способна пробить кожу. Поврежденное место может выглядеть просто как порез, но это серьезная травма, которая может привести к ампутации. Немедленно обратитесь за хирургической помощью.



- Не осуществляйте распыление, если не установлены защитная насадка и защитный щиток пускового курка.
- Включайте блокиратор пускового курка в перерывах между работой.
- Запрещается направлять пистолет в сторону людей и любых частей тела.
- Не кладите руки на распылительный наконечник.
- Не пытайтесь остановить или отклонить утечку руками, другими частями тела, перчаткой или ветошью.
- При прекращении распыления и перед очисткой, проверкой или обслуживанием оборудования необходимо выполнить процедуру снятия давления.
- Перед использованием оборудования следует затянуть все соединения трубопроводов подачи жидкости.
- Ежедневно проверяйте шланги и соединительные муфты. Сразу же заменяйте изношенные или поврежденные детали.



ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА



Находящиеся в рабочей области легковоспламеняющиеся газы, такие как испарения растворителей или краски, могут загореться или взорваться. Для предотвращения возгорания и взрыва соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.



Используйте оборудование только в хорошо проветриваемом помещении.



Устраните все возможные причины воспламенения, такие как сигнальные лампы, сигареты, переносные электролампы и синтетическую спецодежду (потенциальная опасность статического разряда).



- В случае присутствия легковоспламеняющихся газов не подсоединяйте и не отсоединяйте шнуры питания, не пользуйтесь переключателями, не включайте и не выключайте освещение.
- Все оборудование в рабочей области должно быть заземлено. См. инструкции по заземлению.
- Пользуйтесь только заземленными шлангами.
- Если пистолет направлен в заземленную емкость. плотно прижимайте его к краю этой емкости. Используйте только токопроводящие и антистатические прокладки для емкостей.
- Немедленно прекратите работу, если появится искра статического разряда или будут ощутимы разряды электрического тока. Не используйте оборудование до выявления и устранения проблемы.
- В рабочей области должен находиться исправный огнетушитель.



№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ОПАСНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Неправильное применение оборудования может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.



- Не работайте с этим оборудованием в утомленном состоянии, под воздействием лекарственных препаратов или в состоянии алкогольного опьянения.
- Не превышайте наименьшего для всех компонентов максимального рабочего давления или температуры. См. раздел «Технические данные» в соответствующих руководствах по эксплуатации оборудования.
- Используйте жидкости и растворители, совместимые с входящими с ними в контакт деталями оборудования. См. раздел «Технические данные» в соответствующих руководствах по эксплуатации оборудования. Прочтите предупреждения производителя жидкости и растворителя. Для получения полной информации об используемом веществе затребуйте паспорт безопасности материала у дистрибьютора или продавца.
- Не покидайте рабочую область, когда оборудование находится под напряжением или под давлением.
- Когда оборудование не используется, выключите все механизмы и выполните **процедуру снятия давления**.
- Оборудование необходимо подвергать ежедневным проверкам. Немедленно ремонтируйте или заменяйте поврежденные или изношенные детали, используя при этом только оригинальные запасные части.
- Запрещается изменять или модифицировать оборудование. Модификация или внесение изменений в оборудование может привести к нарушению согласования с уполномоченным агентством и возникновению угрозы безопасности.
- Убедитесь в том, что характеристики всего оборудования предусматривают его применение в конкретной рабочей среде.
- Используйте оборудование только по назначению. Для получения необходимой информации свяжитесь с дистрибьютором.
- Прокладывайте шланги и кабели вне участков движения людей и механизмов, вдали от острых кромок, движущихся частей и горячих поверхностей.
- Не перекручивайте и не перегибайте шланги, а также не тяните за них оборудование.
- Не допускайте детей и животных в рабочую область.
- Соблюдайте все применимые правила техники безопасности.



ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Использование в находящемся под давлением оборудовании жидкостей, не совместимых с алюминием, может привести к возникновению сильной химической реакции и повреждению оборудования. Игнорирование этого предупреждения может привести к смертельному исходу, серьезной травме или порче имущества.

- Не используйте 1,1,1-трихлорэтан, метиленхлорид, а также растворители на основе галогенизированного углеводорода и жидкости, содержащие эти растворители.
- Многие другие жидкости также могут содержать химические вещества, вступающие в реакцию с алюминием. Уточняйте совместимость у поставщика материала.




СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При нахождении в рабочей области следует использовать соответствующие средства защиты во избежание серьезных травм, в том числе повреждений органов зрения, потери слуха, ожогов и вдыхания токсичных паров. Ниже указаны некоторые средства индивидуальной защиты.

- Защитные очки и средства защиты органов слуха.
- Респираторы, защитная одежда и перчатки, рекомендованные производителем жидкости и растворителя.

Идентификация компонентов



Справ. №	Описание	
а	Блокиратор пускового курка	
b	Распылительный наконечник	
С	Защитная насадка RAC	
d	Пусковой курок	
е	Фильтр/корпус фильтра	
f	Подсоединение воздушного шланга	
g	Клапан регулировки воздуха	
h	Подсоединение шланга подачи жидкости	

Процедура сброса давления



При каждом появлении этого символа необходимо выполнить процедуру снятия давления.











Выполняйте данную Процедуру сброса давления всякий раз, когда Вам рекомендуется сбросить давление, прекратить распыление, проверить или выполнить обслуживание оборудования, установить или почистить распылительный наконечник.

- Поставьте курок пистолета-распылителя на предохранитель. 1. Выключите питание и установите регулятор давления на наименьшее значение давления.
- Снимите курок пистолета-распылителя с предохранителя. Прижмите пистолет-распылитель к боковой поверхности емкости для промывки. Нажмите на курок распылителя и направьте его в емкость для сброса давления.

Если Вы подозреваете, что наконечник или шланг распылителя забиты, или что после выполнения перечисленных выше операций давление полностью не сброшено, то ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО ослабьте гайку крепления наконечника распылителя или соединение конца шланга, чтобы постепенно сбросить давление, затем полностью отсоедините их. Прочистите наконечник или шланг для устранения забивания.

Предохранитель курка пистолета-распылителя







Чтобы избежать травмы, когда пистолет-распылитель не используется, всегда ставьте курок на предохранитель, если агрегат выключается или оставляется без присмотра.

> Курок на предохранителе (не распылять)



Курок, снятый с предохранителя (распылять)




Подготовка





по заливке насоса и распылению.



Подсоединение пистолета к распылителю

Подсоедините шланг подачи жидкости ко впускному фитингу (25) на пистолете.



ПРИМЕЧАНИЕ. При первой подготовке пистолета для распыления необходимо отрезать воздушный шланг полупрозрачного красного цвета на желаемую длину. Для пневматического распыления присоедините шланг подачи воздуха (а) к фитингу впуска воздуха (17) пистолета.



Подсоедините другие концы шлангов подачи воздуха и жидкости к распылителю. Воспользуйтесь двумя ключами для надежной затяжки всех соединений (см. инструкции по подготовке распылителя в

Установка наконечника (33) и защитной насадки (6) на пистолет-распылитель

соответствующем руководстве по эксплуатации устройства).











- Если оборудование перед этим эксплуатировалось, то сбросьте давление.
- 2. Вставьте корпус седла (35) в защитную насадку (6).
- Вставьте наконечник SwitchTip (33).
- Вставьте уплотнение (33b) поверх седла (35а) и вставьте в корпус седла (25) Используйте уплотнение черного цвета для материалов на водной основе и оранжевого цвета для материалов на основе масла и растворителя.
- Установите защитную насадку (6) на концевую





Если Вы обнаружите утечку жидкости из передней части пистолета-распылителя, то замените седло (33а) и/или повторно затяните гайку защитной насадки.

Работа

Примечание: Следующие инструкции относятся к пистолетам-распылителям, используемым вместе с распылителями FinishPro от фирмы Graco. См. руководство по эксплуатации распылителя. Если Вы используете другой распылитель, то смотрите руководство по эксплуатации для Вашего оборудования.

При использовании распылителя модели FinishPro II 295 регулировка давления воздуха предусмотрена только на пистолете. В моделях FinishPro II 395 и 595 предусмотрена дополнительная регулировка давления воздуха на распылителе.








- Снимите курок с предохранителя (1а).
- Убедитесь, что наконечник в форме стрелки (33) направлен вперед (распыление).
- Удерживайте пистолет-распылитель перпендикулярно к поверхности и на расстоянии около 12 дюймов (304 мм) от нее. Сначала начните перемещать пистолет-распылитель (3), затем нажмите на курок, чтобы начать распыление на испытательном образце.
- Всегда удерживайте пистолет-распылитель под прямым углом относительно поверхности. Не перемещайте пистолет по дуге. Это приведет к неравномерному нанесению жидкости. Для получения ровного покрытия, делайте плавные, параллельные махи вдоль поверхности, на которую напыляется покрытие, с 50%-перекрытием.

Удаление засорения









- Сбросьте давление. Поставьте курок пистолета-распылителя на предохранитель (1a).
- Только для плоского наконечника. Снимите и очистите защитную насадку и наконечник.
- Поверните наконечник (33) на 180°. Снимите курок с предохранителя (1а). Направъте пистолет-распылитель в емкость или на землю, чтобы удалить засорение.
- Поставьте курок пистолета-распылителя на предохранитель (1а). Поверните наконечник (33) назад на 180° в положение распыления.

Распыление

Смотрите руководство по эксплуатации для Вашего распылителя. Следующие инструкции относятся к пистолетам-распылителям, используемым вместе с распылителями FinishPro от фирмы Graco.







Пневматическое распыление

- 1. Установите переключатель выбора функции распылителя в положение **AIRLESS** (Безвоздушное распыление).
- 2. Полностью откройте регулятор давления воздуха.
- Заправьте насос согласно инструкциям по заправке, приведенным в руководстве по эксплуатации распылителя.
- 4. Установите ручку регулятора давления жидкости на максимальное значение.
- Снимите курок с предохранителя (1а). При нажатии курка пистолета, вращайте вниз ручку регулятора давления жидкости до тех пор, пока Вы не будете наблюдать образование потеков на образце распыления.
- 6. Прекратите нажимать на курок пистолета-распылителя.
- Установите тумблер распылителя в положение AA (Air Assisted) для пневматического распыления.
- Нажимайте на курок пистолета-распылителя. Во время распыления увеличивайте регулятором пистолета давление воздуха до тех пор. пока не исчезнут потеки.
- Используйте регулятор давления воздуха пистолета-распылителя для точной настройки форм распыла.

Безвоздушное распыление

- Установите переключатель выбора функции распылителя в положение AIRLESS (Безвоздушное распыление).
- Заправьте насос согласно инструкциям по заправке, приведенным в руководстве по эксплуатации распылителя.
- Начинайте распыление с минимальным значением давления на распылителе.
- 4. Покрасьте испытательный образец. Постепенно увеличивайте давление на распылителе до тех пор, пока Вы не получите однородную окраску образца без излишков краски на краях. Если одной регулировкой давления не удается устранить излишки краски на краях, то используйте наконечник меньшего размера.


Примечание: Если Вы получаете неравномерный образец распыла, то очистите отверстия для воздуха с помощью растворителя и мягкой щетки или зубочистки. Не допускается использование металлических предметов для очистки отверстий воздушного наконечника, поскольку они могут поцарапать их. Царапины могут ухудшить форму распыла.



Обслуживание







Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию на пистолете-распылителе, прочтите все предупреждения на передней обложке настоящего руководства и **сбросьте давление**, стр. 5.

Ежедневное обслуживание

В конце каждой рабочей смены промывайте пистолет и храните его в сухом месте.

Не допускается погружения пистолета или любых его деталей в воду или очишающие растворители.

- При чистке пистолета не направляйте его вверх.
- Не протирайте пистолет тканью, смоченной в растворителе, без ее предварительного отжима.
- Растворитель, оставшийся в воздушных каналах пистолета, может привести к плохому качеству окрашивания. Не используйте способы, которые могут привести к попаданию растворителя в воздушные каналы пистолета.

Промывка и очистка










- Промывайте пистолет перед сменой красок, перед его хранением и ремонтом.
- Промывайте при минимально возможном давлении. Проверьте места соединений на отсутствие утечек и, при необходимости, затяните.
- Промывайте жидкостью, которая совместима с распыляемой жидкостью и со смачиваемыми деталями оборудования.
- Сбросьте давление, стр. 5. Вытащите вилку распылителя из розетки.
- 2. Снимите наконечник (33) и защитную насадку (6).
- 3. Отсоедините воздушный шланг черного цвета от пистолета.
- Извлеките комплект сифонной трубки из краски и поместите его в жидкость для промывки. Смотрите инструкции по очистки в руководстве по эксплуатации 311905 для распылителя.
- Вставьте вилку шнура питания распылителя в розетку. Установите переключатель выбора функции распылителя в положение AIRLESS (Безвоздушное распыление).
- Медленно увеличивайте давление. Направьте пистолет в заземленный металлический контейнер. Нажмите на курок пистолета и промывайте его растворителем до тех пор, пока все остатки жидкости не будут удалены из его каналов.
- Установите переключатель выбора функции распылителя в положение OFF (Выкл).
- 8. Сбросьте давление, стр. 5.
- 9. Отсоедините от пистолета шланг подачи жидкости.
- Если необходимо снять рассеиватель (5) для очистки, то нажимайте на курок пистолета при снятии рассеивателя с помощью специального инструмента (30).
- Смочите конец мягкой щетинной щетки в совместимом растворителе. Не пропитывайте щетину щетки на длительное время в растворителе, и не используйте проволочную щетку.
- Направляя пистолет вниз, очистите его переднюю часть с помощью щетки с мягкой щетиной и растворителя.
- 13. Очистите наконечник (33) и защитную насадку (6) мягкой щетинной щеткой. Для прочистки отверстий воздушного наконечника используйте неметаллические предметы, как например, зубочистки, чтобы избежать повреждения критически важных поверхностей. Продуйте воздух через распылительный наконечник и убедитесь, что отверстие не засорено.

- 14. Если рассеиватель (5) был снят, то нажимайте курок пистолета во время установки рассеивателя с помощью специального инструмента (30). Крепко затяните рассеиватель для обеспечения герметичности. Усилие: 155-165 дюймов/фунт (18-19 Нм). При нормальном затягивании фланец касается нижней части пистолета.
- 15. Установите наконечник (33) и защитную насадку (6) на пистолет, см. стр. 5.
- Используя смоченную в растворителе мягкую тряпочку, протрите наружную поверхность пистолета.
- После чистки, еженедельно наносите смазочное средство 111265 на следующие детали.
 - Палец пускового механизма (А)
 - Обе стороны пистолета, где пусковой механизм соприкасается с пистолетом (В)
 - Стержень иглы для подачи жидкости, находящийся за пусковым механизмом (C)




Очистка / замена фильтра (24)









- Сбросьте давление, стр. 5. Поставьте курок пистолета на предохранитель (1a).
- 2. Открутите входной патрубок для жидкости (25).
- 3. Выньте проходной фильтр для жидкости (24).
- Очистите фильтр с помощью мягкой щеткой и совместимого растворителя. Проверьте фильтр и, если он поврежден, замените.
- 5. Установите проходной фильтр для жидкости (24) в основание трубки для жидкости (16).
- Вкрутите входной патрубок для жидкости (25) в основание трубки. Затяните с усилием 175-185 дюймов/фунт (20-21 Н●м).

Ремонт










Ремонт седла

Используйте ремонтный комплект 249456 для твердосплавного седла. Для достижения наилучших результатов используйте все новые детали из комплекта.


- Сбросьте давление, смотрите страницу 5. Отсоедините от пистолета шланги для подачи жидкости и воздуха.
- Снимите защитную насадку (6) и распылительный наконечник (33).
- Нажмите пусковой механизм, чтобы вытащить иглу из седла во время скручивания рассеивателя (5) с корпуса пистолета (1) при помощи специального инструмента (30).
- Проверьте наличие уплотнительных колец (5е, 5f и 6а).
 Осторожно снимите уплотнительные кольца с корпуса рассеивателя (5а) и, при необходимости, замените.
- Открутите гайку седла (5d), снимите седло (5c) и прокладку седла (5b) при помощи шестигранного ключа на 7/32 дюйма.
- 6. Проверьте седло (5с), прокладку седла (5b) и, при необходимости, замените.
- Установите прокладку седла (5b), седло (5c) и накрутите гайку седла (5d). Затяните с усилием до 45-50 дюймов/фунт (5,0 − 5,6 Н•м). Следите за тем, чтобы не перетянуть гайку.
 - Во время установки твердосплавного седла (5с), конусный конец седла должен быть направлен в сторону распылительного наконечника.

Ремонт иглы (2)

- Сбросьте давление, смотрите страницу 5. Снимите рассеиватель (5), см. раздел «Ремонт седла», стр. 7.
- 2. Снимите гайку пальца пускового механизма (14), шарнирный палец (13) и пусковой механизм (3) при помощи специального инструмента (30) и гаечного ключа (29).




3. Выньте узел иглы для подачи жидкости (2) из передней части пистолета при помощи гаечного ключа (29). Если игла согнута или повреждена, или если уплотнение негерметично, то



замените иглу. Если замена необходима, не забудьте снять уплотнительное кольцо (2a), так как оно может застрять внутри корпуса пистолета.


Ремонт воздушного вентиля (8)

- Открутите тарелку пружины (11) с задней стороны корпуса пистолета (1) при помощи специального инструмента (30).
 Снимите две пружины (15 и 19), стержень (9) и седло (10).
- Вытащите узел воздушного клапана (8) из задней стороны пистолета.
- Проверьте кольцевое уплотнение с U-образным сечением (7) в корпусе пистолета (1). Если уплотнение изношено или негерметично, то осторожно снимите его с передней части корпуса пистолета при помощи пинцета.



Замена трубки для подачи жидкости (16)

- 1. Снимите входной патрубок для подачи воздуха (17) при помощи специального инструмента (30) и открутите винт (20) при помощи шестигранного ключа 3/16 люйма
- 2. Открутите входной патрубок для подачи жидкости (25). Снимите и прочистите или замените фильтр жидкости (24).
- Открутите соединитель трубки для подачи жидкости (16а) от входного отверстия для жидкости. Осторожно снимите прокладку (22).




Комплект модификации для плоского наконечника (опция)

Комплект модификации для плоского наконечника дает возможность использования плоских наконечников AAM вместе с этим пистолетом. Номер для заказа детали 288514.


Повторная сборка

- Установите прокладку трубки (22) в пистолет. Затяните вручную соединение трубки (16а) на входном патрубке пистолета для жидкости. Затяните вручную входной патрубок для воздуха (17) и винт (20). Затяните соединение трубки для жидкости с усилием 150-160 дюймов/фунт (17-18 Н•м). Затяните входной патрубок для воздуха с усилием 175-185 дюймов/фунт (20-21 Н•м). Затяните винт скобы трубки жидкости с усилием 50-60 дюймов/фунт (6-7 Н•м).
- Установите проходной фильтр для жидкости (24) в основание трубки для жидкости (16). Вкрутите входной патрубок для жидкости (25) в основание трубки. Затяните с усилием 175-185 дюймов/фунт (20-21 Н•м).
- Установите кольцевое уплотнение с u-образным сечением (7)
 на инструмент для установки уплотнения (28) с кромками,
 обращенными в сторону инструмента. Протолкните уплотнение
 в пистолет с задней стороны, пока не услышите характерный
 щелчок.



- 4. Нанесите смазку на переднюю сторону узла воздушного клапана (8). Осторожно установите этот узел в пистолет с задней стороны, через уплотнение с и-образным сечением (7) настолько глубоко, насколько это возможно. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить уплотнение.
- Надвиньте седло (10) на стержень (9). Убедитесь, что конусный конец седла обращен в сторону более широкого конца стержня. Осторожно вставьте стержень (9) и седло (10) в воздушный вентиль (8).

- Установите две пружины (15 и 19). Закрепите тарелку пружины (11) с задней стороны корпуса пистолета. Затяните с усилием 175-185 дюймов/фунт (20-21 Н•м).
- Нанесите небольшое количество смазки на кольцевые уплотнения иглы и стержня в месте скольжения уплотнения.
 Убедитесь, что кольцевое уплотнение (2a) установлено на корпусе пистолета (1).
- Установите иглу для жидкости (2) с передней стороны пистолета.
 С помощью гаечного ключа (29) закрепите иглу на корпусе пистолета (1) и затяните с усилием в 50-60 дюймов/фунт (6-7 Н•м).




- 9. Установите пусковой механизм (3), палец (13) и гайку (14). Используйте контровку для слабого стопорения резьбы, и убедитесь, что латунная часть узла иглы для жидкости (2) находится за пусковым механизмом. Нанесите смазку на обе стороны пальца в местах контакта пускового механизма с шарнирным пальцем и на втулку с обеих сторон пистолета в местах контакта пускового механизма с корпусом пистолета. Затяните гайку с усилием 20-30 дюймов/фунт (2-3 Н•м).
- Запустите пистолет, чтобы втянуть иглу, в то время как вы закрепляете рассеиватель (5) к корпусу пистолета (1) с помощью специального инструмента (30). Затяните с усилием 155-165 дюймов/фунт (18-19 Н•м). После затягивания фланец будет касаться нижней части пистолета.
- Прикрепите защитную насадку (6) и распылительный наконечник (33), см. стр. 5.

Переведенные руководства

Spanish - 333183	Estonian - 333195	
French - 333184	Latvian - 333196	
Dutch - 333185	Lithuanian - 333197	
German - 333186	Polish - 333198	
Italian - 333187	Hungarian - 333199	
Turkish - 333188	Czech - 333200	
Greek - 333189	Slovakian - 333201	
Croatian - 333190	Portuguese - 333202	
Danish - 333191	Finnish - 333203	
Chinese - 333192	Swedish - 333204	
Japanese - 333193	Norwegian - 333206	
Korean - 333194	Russian - 333207	


Переведенные руководства можно заказать у дистрибьютора или на веб-сайте: www.graco.com.

Спецификация деталей (262929)



				_			
Справ.			Кол-	Справ.			ол-
Nº	Арт.	Описание	во	Nº	Арт.	Описание	во
1	-	КОРПУС, пистолет, в сборе	1	24a‡	162863	ПРОКЛАДКА, неметаллическая	
1a	249423	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, пусковой курок	1	0.5	455400	(приобретается отдельно)	
2♦		ИГЛА, в сборе; твердосплавный шарик	1	25	15F186	ФИТИНГ, впуск жидкости	1
		3/32; включает деталь 2а		28*		ИНСТРУМЕНТ, для установки;	1
2a*	110004	УПЛОТНИТЕЛЬ, уплотнительное кольцо;	1	29	1176/12	уплотнение ИНСТРУМЕНТ, гаечный ключ	1
•	0.40505	ПТФЭ		30		ИНСТРУМЕНТ, пистолет	1
3	249585	КОМПЛЕКТ, пусковой курок, ремонт, включает детали 13 и 14	1	31▲		КАРТОЧКА, предупредительная	1
4	15C713	ГАЙКА, заглушка воздушного отверстия	1	• · -	222000	(не показана)	
5		ДИФФУЗОР, в сборе, RAC	1	32▲	172479	БИРКА, предупредительная (не показана)	1
5 5a	243011	ДИФФУЗОР, корпус	1	33		РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК	1
5b ♦		ПРОКЛАДКА, седло; полиамид	1	33a**		СЕДЛО, прокладка	1
5c ♦		СЕДЛО; твердый сплав	1	33b**		УПЛОТНЕНИЕ	1
5d ♦		ГАЙКА, седло	1	35†	15J770	КОРПУС, цилиндр	1
5e*	111/157	УПЛОТНИТЕЛЬ, уплотнительное кольцо,	1	75 [.]		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1
50	111401	седло; ПТФЭ	'			·	
5f*	109450	УПЛОТНИТЕЛЬ, уплотнительное кольцо;	1			клейки, бирки и карточки с символами	
		ПТФЭ				<i>редупреждениями предоставляются бесплати</i> ремонтный комплект 255160 для иглы/седла	
6		ЗАЩИТНАЯ НАСАДКА, RAC	1			ремонтный комплект 233 год для иглы/седла я отдельно).	
6a*	109213	УПЛОТНИТЕЛЬ, уплотнительное кольцо,	1			комплект защитной насадки RAC 288839.	
7+	400400	ПТФЭ				емонтный комплект для уплотнений 249422	
7*	188493	УПЛОТНИТЕЛЬ, П-образный, пистолет; СВМПЭ	1			я отдельно).	
8*		УПЛОТНИТЕЛЬ, П-образный, пистолет;	1			димо снять фильтр, заказывайте артикул ый будет использоваться как уплотнение для	
U		СВМПЭ	'		э, которь ы фильті		
9	16A529	ВАЛ, пружина для жидкости	1	**Вклк	учены в к	комплект 246453 с одним уплотнением RAC >	Κ
11	15F195	КОЛПАЧОК, пружины	1	(станд		•	
13	15F739	ШТИФТ, шарнирный	1			комплект 248936 с одним уплотнением RAC 🕽	Κ
14	15F740	ШТИФТ, шарнирный, гайка	1	(раств	оритель)).	
15		ПРУЖИНА, нажимная	1				
16	249136	ТРУБКА, в сборе	1				
17		КЛАПАН, в сборе, впускной воздух	1				
19		ПРУЖИНА, нажимная	1				
20		ФИТИНГ, зазубренный	1				
22*		ПРОКЛАДКА, трубка, ацеталевая	1				
24	224453	ФИЛЬТР	1				

Спецификация деталей (262932)



Canon			Кол-
Справ. №	_	Описание	
	Арт.		ВО
1		КОРПУС, пистолет	1
2♦		ИГЛА, в сборе, твердосплавный шарик	1
_		3/32	
2a		УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1
3	249585	ПУСКОВОЙ КУРОК (включает детали 13, 14)	
4		КЛАПАН, блок управления вентилятора	1
5	288192	ДИФФУЗОР, в сборе, высокое давление	1
5a		ДИФФУЗОР, корпус	1
5b ♦		ПОЛИАМИД, прокладка	1
5c ♦		ТВЕРДЫЙ СПЛАВ, седло	1
5d ♦		ГАЙКА, седло	1
5e*	111457	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ПТФЭ	1
5f*	109450	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ПТФЭ	1
5g*	111116	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1
6	249256	Защитная насадка	1
6a	249180	ВОЗДУШНАЯ КРЫШКА, в сборе	1
6b		УПЛОТНИТЕЛЬ, уплотнительное кольцо	1
6c	15G320	ШАЙБА, ПТФЭ, нар. диам. 1,2	1
7		УПЛОТНИТЕЛЬ, П-образный, пистолет	1
8*		КЛАПАН, воздушный, блок	1
9	16A529	ВАЛ, пружина для жидкости	1
11	15F195	КОЛПАЧОК, пружины	1
13	15F739	ШТИФТ, шарнирный	1
14	15F740	ШТИФТ, шарнирный, гайка	1
15		ПРУЖИНА, нажимная	1
16	249136	ТРУБКА, в сборе	1
17	24U606	КЛАПАН, в сборе, впускной воздух	1
18	115133	ПРОКЛАДКА, трубка	1
19	115141	ПРУЖИНА, нажимная	1
20	16X404	ФИТИНГ, зазубренный	1
22	AAM309	НАКОНЕЧНИК, G15, G40	1

Справ			Кол-
Nº	Арт.	Описание	во
28	192282	ИНСТРУМЕНТ, для установки, уплотнение	1
29	117642	ИНСТРУМЕНТ, гаечный ключ	1
30	15F446	ИНСТРУМЕНТ, пистолет	1
31▲	222385	БИРКА, предупредительная (не показана)	1
32▲	172479	БИРКА, предупредительная (не показана)	1
37		ФИЛЬТР, наконечник	1
38	15F186	ФИТИНГ, шланговый	1
50	017480	КЛЕЙ, резьбовой герметик	1
70	15F185	ВСТАВКА, для жидкости	1
71	249423	СТОПОР, пусковой курок, формованный	1
72		ШТИФТ, шпонка	2
73	117517	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1
74	15U104	БИРКА, с важными советами по затяжке (не показана)	1
75	156454	УПЛОТНИТЕЛЬ, уплотнительное кольцо	1

- ▲ Запасные наклейки, бирки и карточки с символами опасностии предупреждениями предоставляются бесплатно.
- ◆ Включены в ремонтный комплект 255160 для иглы/седла (приобретается отдельно).
- * Включены в ремонтный комплект для уплотнений 249422 (приобретается отдельно).

Технические данные

Пневматический пистолет-распылитель, модель G40				
	US	Metric		
Максимальное рабочее давление жидкости	4 000 фунтов/кв. дюйм	28 МПа, 280 бар		
Максимальное рабочее давление воздуха	100 фунтов/кв. дюйм	0,7 МПа, 7 бар		
Максимальная рабочая температура жидкости	110°F	43°C		
Входной патрубок для жидкости 1/4–18 пр		npsm		
Входной патрубок для воздуха	1/4-18 npsm			
Масса пистолета	16 унций	450 г		
Звуковое давление*: 20 фунтов/кв. дюйм (140 кПа, 1,4 бар)	66,9 дБ(А)			
Звуковое давление*: 100 фунтов/кв. дюйм (0,7 кПа, 7 бар)	80,0 дБ(А)			
Акустическая мощность*: 20 фунтов/кв. дюйм (140 кПа, 1,4 бар)	76,8 дБ(А)			
Акустическая мощность*: 100 фунтов/кв. дюйм (0,7 кПа, 7 бар)	89,9 дБ(А)			
Смачиваемые детали	Нержавеющая сталь, карбид (твердый сплав), полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы, ацеталь, политетрафторэтилен, нейлон, фтороэластомер			

^{*}Все значения получены при полностью закрытом кране регулировки факела (полный размер факела) при давлении 20 фунтов/кв. дюйм (140 кПа, 1,4 бар) и 100 фунтов/кв. дюйм (0,7 кПа, 7 бар) в предполагаемом положении оператора. Акустическая мощность была проверена на соответствие стандарту ISO 9614-2.

Стандартная гарантия компании Graco

Компания Graco гарантирует, что во всем оборудовании, упомянутом в настоящем документе, произведенном компанией Graco и маркированном ее наименованием, на дату его продажи первоначальному покупателю, который приобретает его с целью эксплуатации, отсутствуют дефекты материала и изготовления. За исключением условий каких-либо особых, расширенных или ограниченных гарантий, опубликованных Graco, компания обязуется в течение двенадцати месяцев со дня продажи отремонтировать или заменить любую часть оборудования, которая будет признана Graco дефектной. Эта гарантия действительна только в том случае, если оборудование устанавливается, эксплуатируется и обслуживается в соответствии с письменными рекомендациями компании Graco.

Ответственность компании Graco и настоящая гарантия не распространяются на случаи общего износа оборудования, а также на любые неисправности, повреждения или износ, возникшие в результате неправильной установки или эксплуатации, абразивного истирания, коррозии, недостаточного или неправильного обслуживания оборудования, проявлений халатности, несчастных случаев, внесения изменений в оборудование или применения деталей, изготовителем которых не является компания Graco. Кроме того, компания Graco не несет ответственности за неисправности, повреждения или износ, вызванные несовместимостью оборудования Graco с устройствами, принадлежностями, оборудованием или материалами, которые не были поставлены компанией Graco, либо неправильным проектированием, изготовлением, установкой, эксплуатацией или обслуживанием устройств, принадлежностей, оборудования или материалов, которые не были поставлены компанией Graco.

Настоящая гарантия действует при условии предварительной оплаты возврата оборудования, в котором предполагается наличие дефектов, уполномоченному дистрибьютору компании Graco для проверки наличия заявленных дефектов. Если факт наличия предполагаемого дефекта подтвердится, компания Graco обязуется бесплатно отремонтировать или заменить любые дефектные детали. Оборудование будет возвращено первоначальному покупателю с предварительной оплатой транспортировки. Если проверка не выявит каких-либо дефектов выполненных работ и материалов, ремонт будет осуществлен по разумной цене, которая может включать в себя стоимость работ, деталей и доставки оборудования.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

Указанные выше условия определяют рамки обязательств компании Graco и меры судебной защиты покупателя в случае какого-либо нарушения условий гарантии. Покупатель согласен с тем, что применение других средств судебной защиты (в том числе при возникновении случайных, косвенных убытков, потери прибыли, продаж, ущерба людям или собственности либо случайного или косвенного урона) невозможно. Все претензии в случае нарушения гарантии должны быть предъявлены в течение 2 (двух) лет со дня продажи.

КОМПАНИЯ GRACO НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ЧАСТИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ИЛИ КОМПОНЕНТОВ, ПРОДАВАЕМЫХ, НО НЕ ПРОИЗВОДИМЫХ КОМПАНИЕЙ GRACO. На указанные изделия, проданные, но не изготовленные компанией Graco (такие как электродвигатели, выключатели, шланги и т. д.), распространяются гарантии их изготовителя, если таковые имеются. Компания Graco обязуется предоставить покупателю помощь (в разумных пределах) в оформлении претензий в случае нарушения этих гарантий.

Компания Graco ни в коем случае не принимает на себя ответственность за косвенные, случайные убытки, убытки, определяемые особыми обстоятельствами, либо последующий ущерб в связи с поставкой компанией Graco оборудования в соответствии с данным документом или комплектующих, использования каких-либо продуктов или других товаров, проданных по условиям настоящего документа, будь то в связи с нарушением договора, нарушением гарантии, небрежностью со стороны компании Graco или в каком-либо ином случае.

Сведения о компании Graco

Чтобы ознакомиться со свежей информацией о продукции Graco, посетите веб-сайт www.graco.com. Информация о патентах представлена на веб-сайте www.graco.com/patents.

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА обратитесь к дистрибьютору Graco или позвоните по телефону 1-800-690-2894, чтобы найти ближайшего дистрибьютора.

Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в настоящем документе, отражают самую свежую информацию об изделии, имеющуюся на момент публикации.

Компания Graco оставляет за собой право в любой момент вносить изменения без уведомления.

Перевод оригинальных инструкций. This manual contains Russian. MM 333182

Главный офис компании Graco: Миннеаполис. **Зарубежные представительства:** Бельгия, Китай, Япония, Корея.

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

© Graco Inc., 2014. Все производственные объекты компании Graco зарегистрированы согласно стандарту ISO 9001. www.graco.com